
Индивидуальные кожаные брелоки

Техническое руководство по закупкам



Определение категории



Альтернативные маршруты материалов

Нужны точные фотографические изображения или прозрачные эффекты? Выбирайте акрил.

Нужна моющаяся гибкость или формованный рельеф? Выбирайте резину.

Это в основном металл с небольшим кожаным акцентом?

Выбирайте металлические брелоки.

Двигаясь Мимо «Премиальный»


Ловушки

«Мне нужен премиальный кожаный брелок».



Решение

«Мне нужна спецификация с расчётом цены, проверенным макетом и протестированными материалами».



Ключевые рекомендации · Покупатели должны просить поставщиков предложить и точно указать конструкцию материала. Для окончательных технических и коммерческих обязательств необходимы проверка предложения, макета и материалов.

Строгое правило: не заявляйте сорт кожи, происхождение, сертификацию, срок службы, допуск, MoQ, цену, срок изготовления, уровень характеристик или гарантию без письменного подтверждения.

Матрица выбора материалов



Натуральная кожа

Внешний вид: Высокая естественная вариативность

Однородность: Зависит от шкуры

Уход: Требует кондиционирования

Структура затрат: Премиум/максимум

Маркировка: Регулируемые правила происхождения



Связанный материал

Внешний вид: Равномерная матовая отделка

Однородность: Высокая стабильность

Уход: Протирать

Структура затрат: Средний сегмент

Маркировка: Необходимо указать % кожи



Покрытый спилок


Внешний вид: Глянцевая/ окрашенная поверхность

Однородность: Стабильный цвет

Уход: Только очистка поверхности

Структура затрат: Нижний средний сегмент

Маркировка: Нельзя заявлять верхнее зерно



Синтетические альтернативы

Внешний вид: инженерные текстуры

Однородность: безупречное повторение

Уход: чрезвычайно прочный/моющийся

Структура затрат: зависит от масштаба

Маркировка: веганские/искусственные классификации

Ключевой вывод:

Закупочная спецификация должна различать эти четыре материала, поскольку их физические характеристики и юридические требования к маркировке принципиально различаются.

Взрывная анатомия и конструкция




Сборка Материал прошит, склёпан, склеен или закреплён механически?

Основной корпус Деталь однослойная, усиленная, сложенная или с набивкой?



Зерно Каковы желаемые тактильные ощущения, характер зерна и естественная вариативность?

Справочник обработки кромок



Необработанная

Без отделки, открывает естественное ядро.

Полированная

Отполирована трением для гладкого естественного запечатывания.

Покрытая

Окрашена по кромке для сплошной, герметичной цветовой линии.

Сложенная

Скошена и загнута внутрь для бесшовного вида.

Указание к действию: внешний вид кромки должен быть явно определён, а утверждённый физический образец — запрошен.

Возможности декорирования поверхности



Блинтовое тиснение



Рельефное тиснение



Фольга



Печать




Гравировка



Металлические эмблемы

Контрольные точки корректировки макета



- Тонкие линии (риск заполнения)
- Малые просветы (риск слияния)
- Большие сплошные области (риск неравномерного оттиска)
- Металлические покрытия (риск отслаивания)


Основная рекомендация: всегда спрашивайте

какой метод совместим с предлагаемой поверхностью.

Спецификации интеграции фурнитуры

Тип:
Кольцо, крюк, застёжка

Действие открытия:
Пружина, винт, рычаг




4. Крепление


Ориентация:
Как подвешивается относительно кожаного корпуса

Отделка:
Покрытие, полировка, матовая

Согласование металла:
Совпадает ли с отделкой фольги или эмблемы?

Разделение макета перед производством





Слой 1:
Контуры резки и отверстия

Слой 2:
Линии строчки


Слой 3:
Слой фольги/печати

Слой 4:
Слой блинтового/ рельефного тиснения

Требования к макету

Векторные файлы должны содержать масштабированный макет, обозначение лицевой/обратной стороны, направление сгиба, направление зерна (если актуально) и ориентацию чтения в подвешенном состоянии. Необходимо подтвердить минимальную реализуемость линий и текста.

Ловушка отражения света



Ключевой вывод: эти материалы по-разному отражают свет. Визуальное согласование нельзя выполнять только по цифровым hex-кодам; его необходимо оценивать на физических образцах. Укажите справочные значения, но определите, какой элемент (например, кожа или фольга) является настоящим цветовым якорем бренда.

Определение приёмки и соответствия

Естественная вариативность

Уточните, могут ли партии материала или естественные отметины влиять на оттенок и внешний вид всего заказа. Нанесите тиснение на образец кожи и обеспечьте единообразие по всему заказу.

Правило: не описывайте естественную

вариативность как дефект или гарантированное преимущество, пока не утверждены материал и эталон приёмки.



Контрольные точки соответствия Критические требования к поверхности, идентичности материала, стойкости цвета, работе фурнитуры, ограниченным веществам и маркировке требуют проверки физических образцов и испытаний.

Транспортные риски и защита упаковкой

Опасность:
Истирание и перенос



Решение:
Индивидуальная упаковка и бумага



Опасность:
Контакт металла с поверхностью



Решение:
Карточки-подложки и заданная ориентация



Опасность:
Деформация



Решение:
Подходящие пакеты и маркировка коробов



Логистические спецификации: RFQ должен указывать количество по дизайну, цвет материала, декор и отделку фурнитуры. Определите ассортимент, размещение штрихкода, этикетки, маркировку коробов, пункт назначения и требования к доставке.

Контрольный список синтеза RFQ из 8 пунктов

- [ ] 1. Укажите предпочтение натурального, связанного, спилка или синтетического материала.
- [ ] 2. Предоставьте форму корпуса, слои, сгибы, строчку, кромки и ориентацию.
- [ ] 3. Укажите количество по дизайну, цвету, декору и отделке фурнитуры.
- [ ] 4. Предоставьте векторный макет и отдельно обозначьте каждый процесс декорирования.
- [ ] 5. Определите ожидания по зерну, тактильным ощущениям, оттенку, блеску, кромке и вариативности.
- [ ] 6. Подтвердите тип фурнитуры, конструкцию крепления, действие и отделку.
- [ ] 7. Запросите образцы материалов, пробный оттиск, конструкционный образец и план испытаний.
- [ ] 8. Определите маркировку, индивидуальную упаковку, ассортимент и маркировку коробов.

Успешный RFQ опирается на техническую конструкцию, а не на общие названия материалов или лайфстайл-изображения. Котировка, макет и проверка материалов обязательны для окончательного обязательства.