


Подразделение заказных наклеек I Zigpac

Индивидуальное свечение в

темноте

Стратегическое руководство
по закупке и настройке




Начните с условий эксплуатации


Успешная закупка заказных наклеек начинается с точного определения физических условий использования готового изделия.

Реальный сценарий использования

Где наклейку будут видеть?
Освещение, тип поверхности



Как с ней будут обращаться?
Трение, воздействие среды, способ нанесения



(Оте,

Какова основная функция?
Эстетический брендинг или функциональная видимость

Эстетический брендинг

функциональная видимость




Правило диагностики: подтвердите сценарий использования до утверждения материала, структуры или характеристик.

Матрица проверки категорий

Выберите категорию по основному способу производства и требуемой свободе формы.

	☒ Заказные светящиеся наклейки	☒ Заказные фигурные наклейки	☒ Заказные рулонные этикетки	☒ Заказные переводные наклейки
Основное Применение	Фосфоресцентная видимость	Произвольная форма и точные края	Быстрое нанесение больших объёмов	Цельный дизайн без фона
Формат и структура	Поштучно / Лист	Индивидуальная резка	Непрерывный рулон	Формат декали
Основа Отличительная особенность	Излучает поглощённый свет	Точная контурная резка	Готово к машинному нанесению	Оставляет только изображение

Структура люминесценции





Примечание по дизайну: изображение физически взаимодействует с фосфорным слоем. Плотность чернил определяет видимость свечения.

Параметры изображения и размера

Целевой размер Необходимо задать точные размеры. От размера зависит площадь, доступная для фосфоресцентного эффекта.

Файл изображения Обязательны векторные файлы или материалы высокого разрешения.

Ориентация материала Выберите, как базовый материал должен соответствовать структурным требованиям дизайна.




Внимание: для эффекта свечения необходимо стратегически использовать негативное пространство файла, чтобы базовый слой просвечивал.


Варианты отделки поверхности

Финишный слой определяет взаимодействие и долговечность.

Вариант А: Глянцевая отделка ·
Сильные блики, скользкая фактура,
резкий цветовой контраст.




Вариант В: Матовая отделка ·
Рассеянное отражение, гладкая
фактура, приглушённый контраст.



Действие: подтвердите предпочтительную отделку поверхности при первичной проверке характеристик.

Производство


Переменный масштаб



Золотое правило: не считайте MOQ, срок производства или сертификаты фиксированными. Эти параметры сильно меняются и динамически масштабируются непосредственно по вашим индивидуальным характеристикам.

Логистика количества и упаковки

Примечание о влиянии: особые варианты упаковки требуют отдельной логистической обработки, что влияет на расчёт окончательного предложения.



Раздел 1: Целевое количество Укажите точное число единиц. Количество существенно влияет на способ производства и себестоимость единицы.

Раздел 2: Требования к упаковке Определите формат поставки готового изделия (например, стопкой навалом, комплектами в термоусадочной плёнке или в индивидуальных розничных пакетах).


План готовности к RFQ

Что подготовить перед запросом предложения.



Только после определения этих 7 элементов можно точно рассчитать MOQ, срок производства и цену.

Быстрый ответ



Заводская цена

Начните формировать характеристики

После завершения плана свяжитесь с нашими производственными специалистами, чтобы проверить конфигурацию заказных светящихся наклеек.

Поговорить с
экспертом

Чат через WhatsApp/Telegram/Messenger

sales_support@zigpac.com