





Объёмные наклейки на заказ: полное руководство покупателя

Стратегическая система закупок
для выбора категории, разработки спецификации
и подготовки RFQ.




ПРОЦЕСС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА



ЭТАП 1: ВЫБОР КАТЕГОРИИ


Подберите правильную структуру наклейки для реального назначения.



PHASE 2:

РАЗРАБОТКА СПЕЦИФИКАЦИИ

Определите размер, тип материала, отделку поверхности и макет.



ЭТАП 3: ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ Целевой объём, упаковка и подача RFQ.




ПРАВИЛО ЗАКУПКИ

Не считайте MoQ (минимальный объём заказа), сроки, сертификаты или условия доставки фиксированными до окончательной проверки спецификации. Все логистические параметры полностью зависят от итоговых спецификаций, определённых на этапе 2.

МАТРИЦА ВЫБОРА КАТЕГОРИИ

ОБЪЁМНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА ЗАКАЗ	ФИГУРНАЯ РЕЗКА НА ЗАКАЗ	РУЛОННЫЕ ЭТИКЕТКИ НА ЗАКАЗ	ПЕРЕВОДНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА ЗАКАЗ
 Объёмный/тактильный профиль 3D.	 Плоский профиль.	 Плоский профиль.	 Плоский профиль.
Лучший выбор, когда проекту нужны именно объёмность и премиальное физическое взаимодействие, а не плоское исполнение.	Лучше, когда покупателю нужен широкий выбор материалов и плоское исполнение произвольной формы.	Лучше, когда проект требует тираж, автоматизированное нанесение или пломбы для упаковки.	Лучше для сложных отдельных надписей или нанесения на прозрачный фон.




Проекту требуется именно объёмная тактильная структура 3D? Если ДА, выбирайте объёмные наклейки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЪЁМНАЯ ОСНОВА· Структурный сердечник, создающий объёмную толщину.

ТИП МАТЕРИАЛА Основа.
Покупатель должен определить требования с учётом того, где изделие будет находиться или использоваться, например в помещении или при сильном трении).



ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ Какой должна быть поверхность на ощупь? (Покупатель должен определить предпочтения: глянец, матовая поверхность или конкретная текстура).


СЛОЙ ПЕЧАТИ/ДИЗАЙНА
Эстетическое оформление (слой нанесения макета).

ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ТИП МАТЕРИАЛА И ОТДЕЛКУ ПОВЕРХНОСТИ СТРОГО ПО УСЛОВИЯМ КОНЕЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ.


Требования к макету и размеру

Рабочая область каркаса

Контур высечки



Панель требований



Целевой размер Укажите точные итоговые размеры (ширина x высота).




Структура Определите сложность индивидуальной формы.



Файлы макета Предоставьте готовые к производству векторные файлы или подробные визуальные образцы для расчёта. Для точного расчёта необходимы чёткие визуальные материалы.

Логистические параметры



Стратегия объёма



Заранее укажите целевой объём. Он существенно влияет на производственный маршрут и эффективность фабрики.

Напоминание: Возможны сверхнизкие MoQ, но итоговые минимумы полностью определяются сложностью материалов и отделок, подтверждённых на шаге 2.

Стратегия упаковки




Определите способ поставки наклеек для оптимизации процесса. Нужна групповая упаковка для внутреннего нанесения или индивидуальная розничная упаковка?

Финальная проверка RFQ

Подтвердите эти 7 параметров для быстрого и точного расчёта.

Интерактивная панель

Контрольный список параметров	Дополнительные требования
☐ Реальное назначение: Где изделие будет находиться или использоваться? 	☐ Предпочтительная отделка: Выбрана текстура поверхности (глянец, матовая и т. д.).  Глянec Матовая
☐ Целевой размер: Точный размер определён Ширина x высота.  W.XX mm x H.YY mm	☐ Целевой объём: Указан ориентировочный общий объём.  Единиц ы
☐ Макет: Приложен векторный файл или чёткий визуальный образец. 	☐ Упаковка: Указана групповая или индивидуальная схема. 
☐ Тип материала: Определены требования к базовому слою. 	

После фиксации и отправки этих параметров будут подтверждены точный MOQ, срок изготовления, сертификаты и окончательная цена.