

Заказные скретч- наклейки

Полное руководство покупателя и
контрольный список спецификаций



Подтвердите нужную категорию

Заказные скретч-наклейки	Заказная высечка	Заказные рулонные этикетки	Заказные переводные наклейки
Лучше всего для: Интерактивных открытий, промоакций и игровой упаковки. Ключевая особенность: Скрытие поверхности.	Лучше всего для: Поштучной раздачи и особых требований к сложной форме. Ключевая особенность: Заказные контуры краёв.	Лучше всего для: Крупносерийной обработки и автоматического машинного нанесения. Ключевая особенность: Поставка с непрерывной подачей.	Лучше всего для: Отдельных надписей и графики без фонового слоя. Ключевая особенность: Бесшовная интеграция с поверхностью.

Если проекту требуется интерактивное скрытие поверхности, выбирайте скретч-наклейки.
В противном случае рассмотрите смежные категории.


6 контрольных точек для безупречного расчёта



Заполните все шесть пунктов спецификации, чтобы согласовать творческий замысел с реалиями производства.

01 Применение / 02 Выбор материала


01 Применение



Определите основную среду использования.


Будет ли изделие использоваться в рознице, отправляться напрямую или наноситься на упаковку товара? Факторы среды задают конструктивные ограничения.

02 Материал и отделка



03 Целевые размеры / 04 Подготовка макета


03 Целевой размер



Задайте точные размеры (Ширина x Высота).

Заказные размеры напрямую влияют на конструктивную реализуемость, выход материала и способ производства.


04 Подготовка макета



Файлы макета необходимо строго разделить. Чётко отделите печатную базовую графику от области скретч-покрытия, используя независимые структурные слои в программе дизайна.

05 Масштабирование количества / 06 Вариант упаковки


05 Целевое количество



Определите общее требуемое количество единиц.

Объем определяет оптимальный способ печати (цифровой или офсетный)
и доступные конструктивные варианты.

06 Требования к упаковке



Укажите требуемый формат поставки с учётом вашей сборочной или распределительной линии:

- Полные листы
- Отдельные высечки
- Комплектация заданных партий

Производственные ограничения: Неизвестные до расчёта

До фиксации условий производства необходимо окончательно утвердить спецификации.

Не считайте постоянными следующие параметры:



Минимальные объёмы заказа (MoQ). Динамически меняются в зависимости от конечного размера и выхода материала.



Сроки. Во многом зависят от текущей загрузки производства и доступности конкретного материала.



Сертификаты. Требуют строгой проверки применительно к выбранным конечным материалам.



Условия доставки и цены. Полностью определяются конечным объёмом, packaging

Готово к производственному расчёту

Контрольный список спецификаций

- ☒ 01. Применение определено
- ☒ 02. Материал определён
- ☒ 03. Точный размер подтверждён
- ☒ 04. Послойный макет готов
- ☒ 05. Целевое количество задано
- ☒ 06. Вариант упаковки выбран

Следующие шаги

Передайте эти 6 конкретных параметров своему представителю Zigpac.

Утверждённая спецификация позволяет получить точный и надёжный производственный расчёт и зафиксировать конкретные MoQ и сроки.



V1 A