


ЭПОКСИДНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА ЗАКАЗ

РУКОВОДСТВО ПО ЗАКУПОЧНЫМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ



Категория: Наклейки на заказ

Издатель: Zigpac


Редакция: V1

Эпоксидный профиль: объем и долговечность

Строение края



Стандартная наклейка на заказ




Разработана для оборудования,
премиального брендинга и условий
интенсивной эксплуатации, где обычной
плоской наклейкой недостаточно.

Диагностика категории: проверка технологии

	Эпоксидное изделие на заказ Наклейки	Фигурные наклейки на заказ	Рулонные этикетки на заказ	Трансферные наклейки на заказ
Внешний профиль	3D-купол	Плоская произвольная форма	Плоский непрерывный формат	Вырезная декаль
Оптимально е применение	Премиальные шильдики, интенсивный износ	Сувениры, индивидуальный брендинг	Машинное нанесение, крупносерийная упаковка	оконная графика, точные логотипы
Технология производства	Заливка смолы на листах	Индивидуальн ая точная резка	В рулоне	Малярная лента нанесено

Если материал, форма или технология лучше подходят для плоского либо высокоскоростного машинного нанесения, выберите смежную категорию до утверждения спецификаций.

Разбор компонентов



о Отделка поверхности

Структура эпоксидного купола. (Выбор: определяет итоговую толщину и тактильные свойства).

о Макет и краска

Графический файл. (Требование: точный векторный формат и заданные цвета).

о Выбор материала

Базовая подложка и клей. (Выбор: полностью зависит от условий использования и демонстрации изделия).

Спецификация и всех слоев напрямую влияют


Для каждого индивидуального заказа необходимо утвердить спецификации трех слоев. Изменение базового материала влияет на требуемый клей и конечную технологию производства.

Определение параметров производства



Размер и структура

Подтвердите точные внешние размеры и конструктивную форму. Физическая площадь определяет необходимый объем эпоксидной смолы.



Выбор материала

Определите базовый материал. Подложка должна соответствовать реальным условиям эксплуатации наклейки.



Целевое количество: поддерживаются сверхмалые тиражи (от 1 штуки), но для планирования загрузки фабрики необходимо указать целевой объем и расчета цены.



Требования к упаковке: укажите способ комплектации или упаковки готовой продукции при поставке. Не считайте, что стандартная упаковка подходит для вашей линии обработки заказов.

Предупреждение о допущениях: переменные ограничения

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ



-  **Файл макета**
-  **Целевой размер**
-  **Целевое количество**

ЗАВИСИТ ОТ ФАБРИКИ



МОQ: не считайте минимальный объем заказа одинаковым для разных материалов.



Срок изготовления: скорость производства полностью зависит
от сложности отделки и объема.



Сертификаты: документация о соответствии зависит от выбранного базового материала.



Условия доставки: стоимость перевозки рассчитывается только после утверждения упаковки и веса.

Не предполагайте эти показатели до окончательной проверки спецификаций.

Контрольный список RFQ: подготовьте эти 7 пунктов до запроса цены, чтобы получить точный ответ в течение 1 часа.

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | 1. Применение: где изделие будут видеть и использовать? |
| ☐ | 2. Целевой размер: точные размеры и конструктивная форма. |
| ☐ | 3. Макет: финальный файл или высокоточный образец. |
| ☐ | 4. Выбор материала: требования к базовой подложке. |
| ☐ | 5. Предпочтительная отделка: требования к фактуре поверхности. |
| ☐ | 6. Целевое количество: ориентировочный необходимый объем. |
| ☐ | 7. Требования к упаковке: оформление и комплектация поставки. |

Прямой доступ к производителю

1 ЧАС

Стандарт
быстрого
ответа

1 ШТ.


Сверхнизкий
MOQ от 1 штуки

100%

Гарантированные
фабричные цены



Онлайн-чат: быстрый
ответ на [Zigpac.com](https://zigpac.com)



WhatsApp/Telegram:
прямая линия сообщений



Email: отправьте список RFQ
на sales_support@zigpac.com