

Определение требований и закупка Резиновые этикетки на заказ




ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА	ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
ПРИМЕНЕНИЕ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ПОДГОТОВКА И РАСЧЁТ ПРОЕКТОВ РЕЗИНОВЫХ ЭТИКЕТОК НА ЗАКАЗ CZIGRAC.
СТАТУС	ПЛАНИРОВАНИЕ DORFQ

Подтверждение оптимальности резины как основы

Начните с реального применения. Оцените, где изделие будут видеть и как с ним будут обращаться, прежде чем выбирать категорию.

Резиновые Этикетки и НаЗаказ




Лучше всего для:
Проектов, где специально
нужен тактильный,
долговечный
резиновый брендинг
(например,
уличного снаряжения, проч
ной одежды,
нашивок из PVC).

Фигурные Наклейки НаЗаказ




Лучше всего для:
Индивидуальных
уникальных
раздачи фигурных
изделий или
стандартного нанесения
на поверхности.

Рулонные этикетки на заказ



Лучше всего для:
Массового машинного
нанесения или быстрой
ручной упаковки.


Переводные наклейки на заказ



Лучше всего для:
Цельной
графики
без фона
**на гладких
поверхностях.**

Определение физических и конструктивных требований

01



Тип материала и отделка

Какие нужны текстура, гибкость и отделка поверхности? (например, матовая или глянцевая, плоская 2D или рельефная 3D).


02



Конструкция и применение

Как этикетка будет постоянно крепиться к готовому изделию? (например, канал для пришивания, основа с липучкой, клеевая основа).


03



Требования к размеру

Установите точные целевые размеры с учётом конечной поверхности нанесения.

04




Макет&Файлы

Правильно ли макет подготовлен для изготовления формы? (Требуются строго векторные файлы или точные визуальные образцы).


Согласование масштаба производства с логистикой поставки

Целевая Партия(Объём)



Определите точный требуемый объём. Методы производства, амортизация оснастки и цены существенно зависят от точного размера партии.

Требования к упаковке (презентация)



Определите способ доставки этикеток на ваше предприятие: общей упаковкой, в индивидуальных пакетах или последовательно для конкретной сборочной линии.




Выявление критических производственных переменных и рисков Не фиксируйте допущения до окончательного согласования требований.



Риск

Предполагать фиксированный минимальный объём заказа (MOQ), стандартные сроки, цены или сертификацию на основании общих отраслевых стандартов.

Реальность
Для производства резиновых этикеток требуются индивидуальные формы и оснастка. Окончательные MOQ, срок производства и условия доставки невозможно подтвердить до официальной проверки точных размеров, конструкции, макета и сложности.



Предварительный чек-лист подготовки расчёта

Перед запросом расчёта (RFQ) убедитесь, что можете точно определить следующие параметры:

☐	1. Применение: Где именно будет размещаться и использоваться эта этикетка?
☐	2. Размеры: Каков точный целевой размер?
☐	3. Формат: Готов ли файл макета (или предоставлен чёткий образец)?
☐	4. Материал: Какой тип материала и отделка поверхности предпочтительны?
☐	5. Объём: Каково конкретное целевое количество?
☐	6. Логистика: Есть ли особые требования к упаковке или доставке?

СИСТЕМА ГОТОВА:Перейдите к отправке RFQ в Zigpac.