


Руководство покупателя по изготовленным на заказ ароматизированным скретч-наклейкам

УКАЖИТЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА ДЛЯ ТОЧНОГО РАСЧЁТА



ZIGPAC

Назначение и фокус категории



Категория

Узкоспециализированный производственный маршрут в категории «Наклейки на заказ», разработанный специально для интерактивных применений, активируемых ароматом.

Цель

Помочь покупателям сравнить практические варианты категории и зафиксировать конструктивные требования до отправки макета, количества и окончательных спецификаций для расчёта.

Матрица выбора категории

**Ароматизированные
скретч-наклейки
на заказ**

 **Правило выбора:**

Выбирайте этот маршрут ТОЛЬКО если физическое взаимодействие с ароматом — главный фактор проекта.

**Фигурные
наклейки
на заказ**

Выберите этот маршрут, если:

Точная заказная форма, долговечный материал или конкретный маршрут вырубного производства важнее, чем аромат.

**Рулонные
этикетки
на заказ**

Выберите этот маршрут, если:


Большой объём нанесения (машинного или быстрого ручного) и рулонный формат имеют приоритет над интерактивными функциями.

**Переводные
наклейки
на заказ**

Выберите этот маршрут, если:

Вам нужен формат переводной наклейки без фонового материала после нанесения.

Этап 1: контекст и среда



Этап 2: выбор конструкции и материалов

	Меню спецификаций	
	Целевой размер	Установите точные размерные параметры с учётом поверхности нанесения.
	Меню спецификаций	
	Конструкция	Определите конкретные требования к форме и резке.
	Меню спецификаций	
	Выбор материала	Выберите базовую подложку, подходящую для выбранной среды.
	Меню спецификаций	
	Отделка поверхности	Подтвердите желаемое визуальное и тактильное наружное покрытие.

Этап 3: параметры исполнения и доставки



Цифровые исходные данные

Макет: окончательно определите формат файла макета или визуальный образец, который будет содержать дизайн и ароматическую зону.



Физические результаты

Логистика: укажите точные целевые количества и строго определённые требования к маршруту упаковки/фасовки.

Производственные переменные: чего НЕ следует предполагать

Панель неподтверждённых переменных



**Фиксированный
минимальный
объём заказа
(MOQ)**



**Гарантированные
сроки выполнения**



**Конкретные
сертификаты**



**Окончательные
условия
доставки**



Эти сведения полностью зависят от окончательных спецификаций. Их нельзя подтвердить, пока макет, количество и выбор материалов не будут полностью проверены производственной командой.

Контрольный список готовности RFQ



1. Документированный реальный сценарий использования



2. Точные целевые размеры



3. Подготовленный файл макета или визуальный образец



4. Выбранное направление материала



5. Предпочтительная отделка поверхности



6. Определённое целевое количество



7. Конкретные требования к упаковке

Перейти к расчёту

**Отправьте подготовленные спецификации нашей команде сегодня.
Сверхнизкий MOQ — от 1 штуки.**

Заводские цены и быстрый ответ в течение 1 часа.



**Онлайн-чат
(самый
быстрый ответ)**



**WhatsApp
Сообщение**



**Telegram
(Zigpacstickers)**



Messenger



**Электрон
ная почта
(sales_support@zigpac.com)**